

Chromfehler und daraus entwickelte neue Verfahren: Teil 3/2 – Risse (neue Verfahren)



Rauheit und Warzenbildung machten in Galvanotechnik 05/2012 den Anfang zu unserer Serie über Chromfehler. In Ausgabe 8/2012 folgte die Beschreibung der Fehler, die durch die Entstehung durch Poren auftreten. In der Ausgabe 9/2012 der Galvanotechnik schließlich berichtete der Autor in einem ersten Beitrag über Rissbildung, worin beschrieben wurde, wie Risse entstehen. Jetzt folgt Beitrag 2 zur Rissbildung, worin es um neue Verfahren zur Vermeidung und zur gezielten Nutzung derselben geht.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 4,39 €

4,70 €

Netto-Preis: 4,39 €

Enthaltene MwSt.: 0,31 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)